



СТАНДАРТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Управление вредными факторами

Цель

Исключить причинение вреда людям вследствие опасной для здоровья рабочей среды путем систематического выявления и оценки вредных факторов, а также внедрения мер контроля и восстановления с целью снижения рисков для здоровья до ПЦНУ.

Целевая аудитория

- Специалисты по охране труда и гигиене на рабочем месте;
- специалисты по ОТОС;
- менеджеры и супервайзеры, а также сотрудники, участвующие в работах, потенциально опасных для здоровья;
- держатели договоров, специалисты по договорам и подрядчики, объем работ которых включает деятельность, потенциально опасную для здоровья.

Какие ситуации входят/не входят в область применения?

Настоящие требования применяются ко всем вредным факторам, связанным с работой в компании ООО «Сахалинская Энергия», включая деятельность любого подрядчика по поручению Компании.

Требования этого документа составлены с учетом существующих операций, технического обслуживания и работ во время капитального ремонта / останова, а также проектов и строительных работ.

Настоящие требования не распространяются на угрозы в сфере безопасности, окружающей среды и социальной деятельности (ОТОС и СД).

Требования

Менеджеры несут ответственность за соблюдение следующих требований:

1. Контролировать выявление вредных факторов и проведение оценки рисков для здоровья (в соответствии с руководством по управлению вредными факторами), а также реализацию и поддержание мер контроля и восстановления.
2. Разработать, утвердить и поддерживать Программу производственного контроля за соблюдением требований гигиены, реализовать противозидемические (профилактические) мероприятия (программу мер по борьбе с вредными факторами) при содействии специалиста по промышленной гигиене.
3. Утверждать:
 - a. результаты оценки рисков для здоровья;
 - b. план корректирующих мероприятий для устранения выявленных пробелов (а также отслеживать и осуществлять согласованные мероприятия).
4. Внедрить и поддерживать меры контроля и восстановления в рабочей среде, как указано в документе ОРЗ.
5. Удостовериться в том, что подверженные опасности сотрудники понимают риски для здоровья, меры контроля и восстановления.
6. Регулярно проверять содержание ОРЗ не реже чем раз в 5 лет, а также в тех случаях, когда изменение существующих операций влечет за собой изменение вредных факторов или снижает эффективность мер контроля и восстановления.

Начальник сектора охраны здоровья и гигиены труда компании несет ответственность, а



СТАНДАРТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

специалист по промышленной гигиене отвечает за выполнение следующих требований:

7. Разработать и обновлять реестр вредных факторов.
8. Утвердить процедуру оценки риска для здоровья (ОРЗ).
9. Проводить ОРЗ, оценивать и документировать пробелы в мерах контроля и восстановления, а также предоставлять соответствующим заинтересованным сторонам результаты ОРЗ и плана корректирующих мероприятий для устранения выявленных пробелов; хранить все соответствующие записи в электронной системе обработки данных UNICA.
10. Планировать и принимать меры по поддержанию программы управления вредными факторами.

Держатели договоров и специалисты по договорам отвечают за выполнение следующих требований:

11. Обеспечить соблюдение подрядчиками требований настоящего документа.
12. Для договоров, заключенных до 01.01.2018, выполнение требований настоящего документа может ограничиваться положениями этих договоров.

Сотрудники отвечают за выполнение следующих требований:

13. Соблюдать инструкции и процедуры Компании, связанные с охраной труда и гигиеной на рабочем месте.
14. Сотрудничать с Компанией, в том числе сообщать о неблагоприятных условиях и происшествиях, связанных с охраной труда и гигиеной на рабочем месте.
15. Участвовать в учебных и иных мероприятиях, связанных с охраной труда и гигиеной на рабочем месте. Заострять внимание на любых проблемах в этой области и сообщать о них